

# KS-Sachverständigen-Büro für Fahrzeugtechnik

Fachgebiet: Kfz-Schäden, Kfz-Bewertungen, Spezialfahrzeuge u. Maschinen aller Art

KS-Sachverständigen-Büro Süchtelner Str. 52 D-41334 Nettetal

Herrn  
Werner Hahnen  
Unterwolfbühl 430

A – 6934 Sulzberg / Vlbg.

Süchtelner Str. 52

D-41334 Nettetal

Telefon 02153 / 9589696

Fax 02153 / 9589697

Handy 0172 2956433

**Bankverbindung**

Sparkasse Krefeld

IBAN DE86 3205 0000 0049 0136 67

BIC SPKRDE33

Inh. Raul - Schmitz

USt Id-Nr: 115/5155/1907

Nettetal, den 22.04.2015

**Gutachten Nr: 15028 K**

Sehr geehrte Damen und Herren,

auftragsgemäß besichtigten wir in Nettetal, nachstehend aufgeführte Fahrzeug.

Es sollte der Fahrzeugwert für den Zeitpunkt der Untersuchung geschätzt werden.

## GUTACHTEN

### 1. Fahrzeugkenndaten:

Amtl.-Kennzeichen:	B 433 DG
Fahrzeugart:	PKW Oldtimer / offen
Fabrikat:	Buick (USA)
Typ:	B24 Roadster
Fahrgestell-Nr:	220424B
Brief-Nr:	A17622330
Leistung:	4 Zyl. / 13 kw
Hubraum:	2713 ccm
Baujahr:	1914
Erste-Zulassung:	15.09.1914
Zahl der Vorbesitzer:	nicht bekannt
Farbe:	weiß
Laufleistung	nicht bekannt
Bereifung:	32 3,5 vorn 32 3,5 hinten
Bereifung Winter:	
Bereifungszustand:	vorn 90 %, hinten 90 %
TÜV Genehmigungsnummer	02274-1/2006

**Blatt 2 zu Gutachten Nr.: 15028 K vom 22.04.2015**

**Hinweis:**

Die technischen Daten für das Fahrzeug wurden den vorgelegten Fahrzeugpapieren entnommen, die Fahr.-Ident.-Nr. wurde am Fahrzeug verglichen.  
Die vom Auftraggeber vorgelegten Unterlagen und Angaben zum Fahrzeug wurden entsprechend berücksichtigt.

**2. Technische Beschreibung:**

Zustand der Hauptbaugruppen:	Original oder zeitgenössisch
Rahmen und Fahrgestell:	Originalausführung oder Nachfertigung
Aufbau:	Originalausführung oder Nachfertigung
Motor:	Original oder aus Fahrzeugbaureihe
Radaufhängung:	Original oder zulässige Umrüstung
Lenkanlage:	Originalzustand
Kraftübertragung:	Originalzustand

**3. Zustand folgender Teile:**

Reifen und Räder:	Original oder zulässige Umrüstung
Lampen und Leuchten:	Original oder zulässige Umrüstung
Elektrik:	Original oder Nachfertigung
Verglasung:	Original oder zulässige Nachfertigung
Abgasanlage:	Original oder zulässige Umrüstung
Inneneinrichtung-Sitze:	Original oder zulässige Umrüstung

**4. Zustand des Gesamtfahrzeuges:**

**Gesamtoptik:** mit Original identisch

Fahrzeug im originalgetreuen Zustand.

**Erhaltungszustand:** ( Note 2+ )

**5. Wertbeeinflussende Faktoren wie Zustand, Zubehör und Sonderausstattung wurden festgestellt:**

**Dokumentierte bisherige Halter:**

Anzahl der Vorbesitzer nicht bekannt.

**Karosserie: (Produktionszeitraum 1914 Stückzahl 3126)**

Es konnten keine Beeinträchtigungen wie Vor- oder Altschäden festgestellt werden.  
Die Karosserie weist eine gute Flächigkeit auf und die Spaltmaße zeigen keine nennenswerten Unregelmäßigkeiten auf.

Zustand : gut

**Lackierung:**

Fahrzeuglackierung – Fahrzeug wurde innen und außen neu lackiert.

Zustand : gut

**Blatt 3 zu Gutachten Nr.: 15028 K vom 22.04.2015**

**Beleuchtungsanlage:**

Die Beleuchtungsanlage entspricht dem Originalzustand und ist in ihrer Funktion einwandfrei.

Zustand: gut

**Motor und Antrieb:**

Das Erscheinungsbild des gesamten Motor, Getriebe, Antrieb ist als gepflegt zu bezeichnen. Nach Probelauf und Fahrt wurden keine Mängel festgestellt. Motor und Getriebe trocken-kein Ölverlust.

Zustand: gut

**Fahrwerk:**

Alle Bauteile der Vorderachse und Hinterachse sind in einem gutem Zustand.

Zustand: gut

**Bodengruppe:**

Die Bodengruppe - Rahmen ist optisch in einem sehr gutem Zustand.

Zustand: sehr gut

**Fahrgastraum / Innenausstattung:**

Der Fahrgastraum ist sauber und gepflegt. Armaturenbrett, Sitze, Verkleidungen dem Alter entsprechend im excellentem Zustand.

Zustand: sehr gut

**Sonderausstattung:**

Leder Innenausstattung, Koffer

6. Ausgehend von den uns vorliegenden Informationen wurde unter Berücksichtigung des äußerlich erkennbaren Zustandes und der Marktlage in unserer Region der Wert des Fahrzeuges geschätzt auf:

**Marktwert**

**90.000,00 €**

in Worten :

neunzigtausend €

**Wiederbeschaffungswert / Wiederherstellungskosten für ein gleichwertiges**

**Fahrzeug ca. 100.000,00 €**

**Blatt 4 zu Gutachten Nr.: 15028 K vom 22.04.2015**

Der ermittelte Wert berücksichtigt das Erstzulassungsdatum ( Baujahr ) ,die Laufleistung , den allgemein Zustand ,die Sonderausstattung ,Angaben des Auftraggebers über das Fahrzeug.

Die Untersuchung des Fahrzeuges wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung unter den Gegebenen Möglichkeiten nach bestem Wissen und Gewissen des Sachverständigen erstellt.

Das Gutachten begründet weder eine Haftung gegenüber dem Prüfer noch enthält dieser eine Garantiezusage für Käufer bzw. Verkäufer. Die Überprüfung wird grundsätzlich ohne Zerlegungsarbeiten oder Demontage von Teilen durchgeführt. Im Rahmen der Sicht und Funktionsprüfung an den einzelnen Bauteilen und der Probelauf können nicht alle denkbaren Belastungs- und Betriebszustände erreicht werden und somit können nicht alle evtl. vorhandenen Mängel erkannt werden.

